



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年10月11日

163 (暫) 臺灣西部海域 — 燈浮資訊更新

依據 交通部航港局中部航務中心111年9月13日中技字第1113254733A號函。
 說明 更新燈浮資訊。
 位置 詳如附件。
 海圖 04510 - 04511 - 0356
 參考布告 109年第73(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-11-2022



163 (T) Taiwan West Waters –Buoy Information Updated

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1113254733A dated September 13, 2022.
 Details Buoy information has been updated.
 Position See attachment.
 Chart affected 04510 - 04511 - 0356
 Reference Former Notice 73(T) /2020.

CAPT. Yung-Da Sun
 Commanding Officer, NMOO

附件
 Attachment

NM 163

項次 Item	名稱 Name	位置 Position (WGS84)		備註 Remarks
		移除 (Withdrawn)	佈放 (Deployed)	
1	北方基點浮標 BU01 North cardinal buoy BU01	24°47'48.0"N 120°48'22.0"E	24°47'47.0"N 120°48'21.0"E	 V-AIS
2	東方基點浮標 BU02 East cardinal buoy BU02	24°45'22.0"N 120°50'15.0"E	—	
3	西方基點浮標 BU07 West cardinal buoy BU07	24°37'36.0"N 120°40'33.0"E	24°37'36.0"N 120°40'32.0"E	 V-AIS
4	西方基點浮標 BU08 West cardinal buoy BU08	24°40'20.0"N 120°42'14.0"E	—	
5	西方基點浮標 BU09 West cardinal buoy BU09	24°42'47.0"N 120°44'21.0"E	—	