



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年8月14日

### 143 臺灣海域 — 海洋浮標資訊更新

依據 國家海洋研究院112年7月31日國研海科字第11200037821號函。  
 說明 更新海洋浮標資訊。  
 位置 詳如附件。  
 海圖 04501 - 0340 - 0343  
 參考布告 111年第160號航船布告。

海軍大氣海洋局副局長  
 海軍上校 劉得鳳

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-14-2023


### 143 Taiwan Waters – Maritime Buoy Information Updated

Source National Academy of Marine Research, letter No. 11200037821 dated July 31, 2023.  
 Details Observation buoy information had been updated.  
 Position See attachment.  
 Chart affected 04501 - 0340 - 0343  
 Reference Former Notice 160/2022.

CAPT. Te-Huang Liu  
 Deputy Director, NMOO

附件  
 Attachment

NM 143

位置 Position (WGS84)		符號 Symbol
撤回 (Withdrawn)	佈放 (Deployed)	
21°56'45.0" N 120°45'45.0" E	21°56'49.0" N 120°45'38.0" E	 Fl.Y.4s 氣象浮標

說明 (Note) :

- 浮標為裝有夜間警示燈及雷達反射器之黃色鋁合金錐形浮體，直徑2.6公尺，移動半徑120公尺。
- 燈質：黃閃光4秒。
- Aluminum alloy cone buoy is painted in yellow with a warning light and radar reflector, 2.6m diameter, moving radius about 120m.
- Characteristic of light : Fl.Y.4s