



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年8月31日

155 高雄外海 — 發現水底障礙物

依據 交通部航港局112年8月22日航南字第1120065220號函。
說明 下列位置發現水底障礙物，航行船隻請注意避讓。
位置 詳如附件。
海圖 0341A - 0341B - 0341C - 04504 - 04505 - 0338 - 0336 - 0340 - 0313

海軍大氣海洋局副局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-31-2023

155 Kaohsiung Offshore – Obstruction Existed

Source Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1120065220 dated August 22, 2023.
Details Numerous underwater obstructions exist in these following positions. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0341A - 0341B - 0341C - 04504 - 04505 - 0338 - 0336 - 0340 - 0313

CAPT. Te-Huang Liu
Deputy Director, NMOO

(A)各點位置 (Position of each point)

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84	符號 Symbol
1	22°32'20.8"N., 120°16'45.6"E.	4	22°30'11.6"N., 120°21'11.9"E.	#
2	22°28'27.0"N., 120°17'29.2"E.	5	22°31'26.4"N., 120°19'43.6"E.	
3	22°29'54.2"N., 120°21'35.7"E.			

(B)連接下列各點 (Joining the following points)

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84	符號 Symbol
(1)				<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <i>Foul</i> </div>
1	22°37'08.0"N., 120°13'05.9"E.	4	22°37'12.0"N., 120°12'48.0"E.	
2	22°37'05.3"N., 120°13'05.9"E.	5	22°37'18.7"N., 120°13'00.9"E.	
3	22°37'05.6"N., 120°13'05.3"E.			
(2)				
1	22°32'36.4"N., 120°18'06.9"E.	3	22°32'43.0"N., 120°18'02.8"E.	
2	22°32'37.5"N., 120°18'07.6"E.	4	22°32'35.1"N., 120°17'29.2"E.	
(3)				
1	22°32'23.3"N., 120°14'26.8"E.	5	22°32'58.6"N., 120°14'22.1"E.	
2	22°31'58.0"N., 120°14'57.5"E.	6	22°32'57.5"N., 120°14'13.0"E.	
3	22°32'28.8"N., 120°14'41.6"E.	7	22°32'52.6"N., 120°14'07.6"E.	
4	22°32'55.2"N., 120°14'25.1"E.			