



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年8月9日

118 (暫) 臺灣海域 — 浮標漂流

依據 交通部航港局中部航務中心113年7月26日中技字第1133253846A號函。
說明 據報113年7月26日0130時，在北緯24°20'，東經120°25' (概位)(WGS84)處發現一座浮動
式光達往東北漂流中，航行船隻請多加注意。
海圖 0356 - 04509

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-9-2024

118 (T) Taiwan Waters – Buoy Drifting

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1133253846A dated July 26, 2024.
Details A Floating Lidar was reported drifting northeastward in position 24°20'N., 120°25'E. (PA) (WGS84) at 0130hrs, July 26, 2024. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Chart affected 0356 - 04509

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO