



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年8月16日

123 臺灣海域 — 海洋浮標資訊更新

依據 財團法人成大研究發展基金會113年8月5日成大研基建字第1130001592號函。
說明 更新海洋浮標資訊。
位置 詳如附件。
海圖 詳如附件。
參考布告 110年第48、126號及111年第160號及112年第136、143、182號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-16-2024

123 Taiwan Waters – Maritime Buoy Information Updated

Source NCKU Research & Development Foundation, letter No.1130001592 dated August 5, 2024.
Details Observation buoys information had been updated.
Position See attachment.
Chart affected See attachment.
Reference Former Notice 48, 126/2021 & 160/2022 & 136, 143, 182/2023

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

項次 Item	位置 Position (WGS84)		錨碇點 移動半徑 (公尺) Moving radius (meter)	符 號 Symbol	海 圖 Chart affected
	撤回 (Withdrawn)	佈放 (Deployed)			
(A)國家海洋研究院 (National Academy of Marine Research)					
1	24°56'49.0"N 121°55'39.0"E	24°56'51.0"N 121°55'45.0"E	100		0350, 0352, 04515
2	-	24°57'00.0"N 121°55'36.0"E			-
3	25°08'38.6"N 121°48'28.9"E	25°08'37.0"N 121°48'33.0"E			0352, 0353, 04513, 04514, 60301
4	23°14'25.0"N 119°39'39.0"E	23°14'23.0"N 119°39'27.0"E			0331, 0336, 04529
5	21°56'49.0"N 120°45'38.0"E	21°56'48.0"N 120°45'49.0"E			0340, 0343, 04501
(B)交通部運輸研究所 (Institute of Transportation, MOTC)					
6	23°31'51.0"N 119°41'23.0"E	23°31'54.0"N 119°41'19.0"E	100		0331, 0336, 04525, 04529
7	-	25°10'51.0"N 121°22'24.0"E			0352, 0354B, 0355, 04512, 04513
(C) 財團法人成大研究發展基金會 (NCKU Research & Development Foundation)					
8	21°56'56.6"N 120°45'49.4"E	21°56'55.0"N 120°45'55.0"E	40		0340, 0343, 04501

說明 (Note) :

浮標為裝有夜間警示燈及雷達反射器之黃色鋁合金浮體(含AIS虛擬標記)。

Aluminum alloy cone buoy (including AIS AtoN), painted in yellow with a warning light and radar reflector.