



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年8月20日

### 129 (暫) 高雄港第二港口 — 海上工程

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司113年8月15日高港港字第1136592044號函。  
說明 自即日起至114年3月22日止，在下列位置連線範圍內進行海上工程，航經該水域船隻請注意避讓。  
位置 (A) 北緯22°32'54.4"，東經120°17'54.8"  
(B) 北緯22°33'05.7"，東經120°19'00.5"  
(C) 北緯22°32'57.4"，東經120°19'00.7"  
(D) 北緯22°32'49.6"，東經120°18'49.7"  
(E) 北緯22°32'45.6"，東經120°18'36.3"  
(F) 北緯22°32'44.0"，東經120°18'27.9"  
(G) 北緯22°32'45.7"，東經120°18'05.8" (WGS84)  
海圖 0341B - 0341C

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 林 倉 玉

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-20-2024

### 129 (T) Second Entrance of Kaohsiung Port – Maritime Work

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1126591634 dated May 24, 2023.  
Details Maritime work is being undertaken within an area bounded by the following position until March 22, 2025. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
Position (A) 22°32'54.4"N., 120°17'54.8"E.  
(B) 22°33'05.7"N., 120°19'00.5"E.  
(C) 22°32'57.4"N., 120°19'00.7"E.  
(D) 22°32'49.6"N., 120°18'49.7"E.  
(E) 22°32'45.6"N., 120°18'36.3"E.  
(F) 22°32'44.0"N., 120°18'27.9"E.  
(G) 22°32'45.7"N., 120°18'05.8"E. (WGS84)  
Chart affected 0341B - 0341C

CAPT. Tsang Yu, Lin  
Director, NMOO