



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年9月26日

144 高雄港第二港口 — 燈杆恢復發光及光程變更

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司113年9月19日高港港字第1136592334號函。
說明 高雄第二港口導燈恢復發光，光程變更為7.5浬。
位置 北緯22°33'04.8"，東經120°19'00.6" (WGS84)
關係圖書 0341B - 0341C
刊物 中華民國燈表(109年第12版，刊物第五種)，編號：31759
參考布告 112年第123(暫)及130(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-26-2024

144 Second Entrance of Kaohsiung Port – Beacon Resume Functioning and Light Range Changed

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1136592334 dated September 19, 2024.
Details A leading beacon (range is 7.5 NM), located in 2nd Entrance of Kaohsiung Port, resumes normal operation.
Position 22°33'04.8"N., 120°19'00.6"E. (WGS84)
Chart affected 0341B - 0341C
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), No. 31759
Reference Former Notice 123(T) & 130(T)/2023.

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO