



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年10月24日

### 163 臺灣西部海域 — 海洋浮標回收

依據 交通部航港局中部航務中心113年10月18日中技字第1133255361A號函。

說明 浮動式光達已回收。

位置 北緯24°00'08.4"，東經120°16'24.6" (WGS84)

符號 刪除  FI(5)Y.20s

海圖 0356 - 04508

參考布告 取消113年第133(暫)號航船布告。

局長海軍上校林倉玉公出  
副局長海軍上校劉得鳳代行

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-24-2024

### 163 Taiwan West Waters – Maritime Buoy Withdrawn

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1133255361A dated October 18, 2024.

Details Floating Lidar at the following position had been withdrawn.

Position 24°00'08.4"N., 120°16'24.6"E. (WGS84)


Symbol Delete  FI(5)Y.20s

Chart affected 0356 - 04508

Reference Former Notice 133(T)/2024 is cancelled.

CAPT. Te-Huang Liu  
for CAPT. Tsang Yu, Lin  
Director, NMOO