



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年10月3日

162 臺中及苗栗外海 — 障礙物

依據 交通部航港局中部航務中心114年9月23日中安字第1143254242A號函。

說明 1. 二具鐵箱(尺寸0.8x0.8x0.8公尺)在下列位置(A)及(B)落海沉沒。
2. 一支鐵管(尺寸0.254x0.254x0.5公尺)在下列位置(C)落海沉沒。
3. 航行船隻請多加注意。

位置 (A) 北緯 24°21'51.2"，東經 120°29'19.4"
(B) 北緯 24°21'44.6"，東經 120°29'11.8"
(C) 北緯 24°26'59.1"，東經 120°36'30.1" (WGS84)

符號加註 (A)  *Obstn*
(B)  *Obstn*
(C)  *Obstn*

關係圖書 0313 - 0356 - 04509 - 04510

局長海軍上校林倉玉公出
副局長海軍上校劉得鳳代行

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-3-2025

162 Taichung and Miaoli Offshore – Obstruction Existed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1143254242A dated September 23, 2025.