



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年1月10日

6 臺灣西部海域 — 海洋浮標移除

依據 交通部航港局中部航務中心113年12月27日中技字第1133202065A號函。

說明 移除二座氣象浮標。

位置 #1 北緯 24°02'14.4"，東經 120°08'38.3"
#2 北緯 23°58'02.9"，東經 120°08'54.8" (WGS84)

關係圖書 0356 - 04508

參考布告 110年第97(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-10-2025

6 Taiwan West Waters – Maritime Buoy Removed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1133202065A dated December 27, 2024.

Details Two weather buoys had been removed.

Position #1 24°02'14.4"N., 120°08'38.3"E.
#2 23°58'02.9"N., 120°08'54.8"E. (WGS84)

Chart affected 0356 - 04508

Reference Former Notice 97(T)/2021.

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO