



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 12 月 22 日

105 臺中港錨泊區 — 錨鍊斷落

依據 交通部航港局中部航務中心 106 年 12 月 20 日中技字第 1063254198 號函。
說明 據報在下列位置有錨鍊斷落，航行船隻注意安全。
符號 加註 #
位置 北緯 24°15'20.4"，東經 120°27'04.2"
北緯 24°14'42.0"，東經 120°26'00.0" (WGS84)
海圖 0357 - 04509 - 0356

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

December 22, 2017

105 Taichung Port Anchorage – Anchor Chain Lost

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1063254198 dated December 20, 2017.
Details Anchor chains were cut off at the following positions. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Symbol Insert #
Position 24°15'20.4"N., 120°27'04.2"E.
24°14'42.0"N., 120°26'00.0"E. (WGS84)
Chart affected 0357 - 04509 - 0356

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO