



## 海軍大氣海洋局航船布告

---

中華民國107年3月6日

**11** 蘭嶼外海 — 海洋浮標流失

依據 交通部中央氣象局107年2月12日中象海字第1070002064號函。  
說明 下列位置之海洋浮標，已於106年11月21日流失。  
位置 北緯21°42'24.2"，東經124°01'09.9" (WGS84)  
參考布告 106年第38號航船布告作廢。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 崔怡楓

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

---

Mar-6-2018

**11** Lanyu Offshore – Maritime Buoy Missing

Source Central Weather Bureau, letter No.1070002064 dated February 12, 2018.  
Details A maritime buoy was missing on November 21, 2017.  
Position 21°42'24.2"N., 124°01'09.9"E. (WGS84)  
Reference Former Notice 38/2017 is cancelled.

*CAPT. I-Fong Tsui*  
*Commanding Officer, NMOO*