



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年6月22日

### 35 (暫) 臺中港 — 燈浮移位

依據 交通部航港局中部航務中心107年6月13日中技字第1073251794A號函。

說明 警示燈浮移位 自： (P2) 北緯24°14'30.21"，東經120°29'17.55"  
(P3) 北緯24°14'21.04"，東經120°29'13.65"  
(P4) 北緯24°14'14.55"，東經120°29'10.13"  
移至： (P2) 北緯24°14'30.75"，東經120°29'16.06"  
(P3) 北緯24°14'23.33"，東經120°29'12.90"  
(P4) 北緯24°14'15.91"，東經120°29'09.74" (WGS84)

海圖 0357

參考布告 107年第16(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 崔怡楓

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-22-2018

### 35 (T) Taichung Port – Buoy Moved

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1073251794A dated June 13, 2018.

Details Light-buoy move from: (P2) 24°14'30.21"N., 120°29'17.55"E.  
(P3) 24°14'21.04"N., 120°29'13.65"E.  
(P4) 24°14'14.55"N., 120°29'10.13"E.  
to: (P2) 24°14'30.75"N., 120°29'16.06"E.  
(P3) 24°14'23.33"N., 120°29'12.90"E.  
(P4) 24°14'15.91"N., 120°29'09.74"E. (WGS84)

Chart affected 0357

Reference Former Notice 16(T)/2018.

*CAPT. I-Fong Tsui*  
*Commanding Officer, NMOO*