



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年2月27日

10 苗栗外海 — 新增海底管線

依據 內政部108年2月21日台內地字第1080261037號函。
 說明 臺鹽公司海底管線已竣工，航經該水域船隻，禁止下錨。
 位置 詳如附件。
 海圖 04510 - 0356
 參考布告 106年第57(暫)號及107年第10(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Feb-27-2019

10 Miaoli Offshore – New Submarine Pipeline

Source Ministry of the Interior, letter No.1080261037 dated February 21, 2019.
 Details New submarine pipeline had been built by Taiyen Biotech Co., Ltd.. Mariners are advised to navigate with caution in the area and anchoring is prohibited.
 Position See attachment.
 Chart affected 04510 - 0356
 Reference Former Notice 57(T)/2017 & 10(T)/2018.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

附件
 Attachment

NM 10

連接下列各點 (Joining the following points) :

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	24°33'23.84"N., 120°42'03.47"E.	11	24°33'31.51"N., 120°41'47.20"E.
2	24°33'23.86"N., 120°42'03.44"E.	12	24°33'31.68"N., 120°41'46.89"E.
3	24°33'23.93"N., 120°42'03.30"E.	13	24°33'37.28"N., 120°41'36.31"E.
4	24°33'23.95"N., 120°42'03.26"E.	14	24°33'37.39"N., 120°41'36.10"E.
5	24°33'23.94"N., 120°42'03.18"E.	15	24°33'43.04"N., 120°41'25.42"E.
6	24°33'23.94"N., 120°42'03.16"E.	16	24°33'43.15"N., 120°41'25.22"E.
7	24°33'23.98"N., 120°42'03.08"E.	17	24°33'48.74"N., 120°41'14.66"E.
8	24°33'24.02"N., 120°42'02.98"E.	18	24°33'48.80"N., 120°41'14.55"E.
9	24°33'29.15"N., 120°41'51.66"E.	19	24°33'49.12"N., 120°41'13.93"E.
10	24°33'29.26"N., 120°41'51.46"E.		