




海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年8月30日

37 (暫) 彰化外海 — 障礙物

依據 交通部航港局中部航務中心108年8月23日中技字第1083252718A號函。
說明 據報在下列位置存在障礙物，航經該水域船隻，請注意避讓。
符號 加註 (PA)  Obstn
位置 北緯24°07'，東經119°55' (概位) (WGS84)
海圖 0313


海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-30-2019

37 (T) Changhua Offshore – Obstruction Existed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1083252718A dated August 23, 2019.
Details It's reported that an obstruction exists in the following position. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Symbol Insert (PA)  Obstn
Position 24°07'N., 119°55'E. (PA) (WGS84)
Chart affected 0313

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO