



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年12月17日

123 蘇澳港 — 燈浮恢復發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司109年12月11日基港蘇務字第1091323116號函。
說明 下列位置之燈浮恢復發光。
位置 北緯24°35'26.6"，東經121°52'14.1" (WGS84)
海圖 0351A
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：42070
參考布告 109年第107(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Dec-17-2020

123 Su'ao Port – Light-buoy Resume Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1091323116 dated December 11, 2020.
Details A light-buoy at the following position resumes normal operation.
Position 24°35'26.6"N., 121°52'14.1"E. (WGS84)
Chart affected 0351A
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 42070
Reference Former Notice 107(T)/2020.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO