



## 海軍大氣海洋局航船布告

---

中華民國109年11月2日

**88 (暫)** 臺中港附近 — 觀測樁損毀

依據 交通部運輸研究所109年10月26日運港字第10911021140及10911021180號函。  
說明 下列位置之海氣象觀測樁因損毀沉沒，航行船隻請注意避讓。  
位置 北緯24°19'19.3"，東經120°29'41.8" (WGS84)  
海圖 0357 - 04509 - 0356  
參考布告 108年第36號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

---

Nov-2-2020

**88 (T)** Approaches to Taichung Port – Observation pile damage

Source Institute of Transportation of the Ministry of Transportation & Communications, letter No. 10911021140 and 10911021180 dated October 26, 2020.  
Details An observation pile sank at the following position because of damage. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
Position 24°19'19.3"N., 120°29'41.8"E. (WGS84)  
Chart affected 0357 - 04509 - 0356  
Reference Former Notice 36/2019.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*