



海軍大氣海洋局航船布告


中華民國109年11月3日

90 臺北港 — 沉箱及燈浮移除

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司109年10月27日基港北務字第1091302891號函。

說明 沉箱及警示燈浮已移除。

位置 北緯25°09'02.18"，東經121°22'10.23"
北緯25°09'02.79"，東經121°22'10.02"
北緯25°09'01.68"，東經121°22'10.16" (WGS84)

符號 刪除  Fl.Y4s

海圖 0355

參考布告 108年第61(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-3-2020

90 Taipei Port – Caisson and Light-buoy Removed

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1091302891 dated October 27, 2020.

Details Caisson and warning buoys had been removed.

Position 25°09'02.18"N., 121°22'10.23"E.
25°09'02.79"N., 121°22'10.02"E.
25°09'01.68"N., 121°22'10.16"E. (WGS84)

Symbol Delete  Fl.Y4s

Chart affected 0355

Reference Former Notice 61(T)/2019.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO