



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年11月6日

**95 (暫)** 臺中港 — 燈標暫停發光

依據 交通部航港局中部航務中心109年11月2日中技字第1093253988A號函。  
說明 臺中港第二組前疊標，即日起進行維修作業暫停運作，修繕完畢後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。  
位置 北緯24°14'10.2"，東經120°29'01.0" (WGS84)  
海圖 0357  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：21610

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-6-2020

**95 (T)** Taichung Port – Light Beacon Temporarily Stop Functioning

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1093253988A dated November 2, 2020.  
Details The front leading light of the set No.2 had been temporarily stopped functioning due to maintenance. A further notice will be issued while the maintenance work is done. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
Position 24°14'10.2"N., 120°29'01.0"E. (WGS84)  
Chart affected 0357  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 21610

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*