




## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年11月12日

### 98 (暫) 臺灣南方海域 — 海洋浮標資料修正

依據 財團法人國家實驗研究院109年11月6日國研授海關字第1091101215號函。

- 說明
1. 海洋浮標資料修正如下：
    - (1) 形狀：黃色圓形浮體。
    - (2) 燈質：黃閃光2秒，見距4浬。
  2. 其餘均無變更。

符號 修改  Fl.Y.2s

位置 北緯22°07'18.0"，東經120°40'30.0" (WGS84)

海圖 04502 - 0340

參考布告 109年第91(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS


Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-12-2020

### 98 (T) Taiwan South Waters – Maritime Buoy Information Modify

Source National Applied Research Laboratories, letter No. 1091101215 dated November 6, 2020.

- Details
1. The details of the observation buoy had been modified. The information is as follow :
    - (1) Shape : Yellow round buoy
    - (2) Characteristic : Fl.Y.2s4M.
  2. Other information not mentioned herein remains unchanged.

Symbol Amend  Fl.Y.2s

Position 22°07'18.0"N., 120°40'30.0"E. (WGS84)

Chart affected 04502 - 0340

Reference Former Notice 91(T)/2020.

CAPT. Yung-Da Sun  
Commanding Officer, NMOO