



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年11月24日

**221** 基隆港 — 雷達標杆恢復播發信號

依據 交通部航港局110年11月11日第20210571號航船布告。  
說明 基隆港東外防波堤雷達標杆恢復播發信號。  
位置 北緯25°09'50.5"，東經121°45'14.4" (WGS84)  
海圖 0353 - 0353A  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：11280  
參考布告 110年第74(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-24-2021

**221** Keelung Port – Radar Beacon (Racon) Resume Functioning

Source Maritime Port Bureau, MOTC, notice to mariners No.20210571 dated November 11, 2021.  
Details E. outer breakwater radar beacon (racon), located in Keelung port, resumes normal operation.  
Position 25°09'50.5"N., 121°45'14.4"E. (WGS84)  
Chart affected 0353 - 0353A  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12<sup>th</sup>, 2020), No. 11280  
Reference Former Notice 74(T)/2021.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*