



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年1月11日

- 6** 臺中港 — 燈標恢復發光
- 依據 交通部航港局中部航務中心109年12月31日中技字第1093201919A號函。  
說明 臺中港第二組前疊標恢復發光。  
位置 北緯24°14'10.2"，東經120°29'01.0" (WGS84)  
海圖 0357  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：21610  
參考布告 109年第95(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-11-2021

- 6** Taichung Port – Light Beacon Resume Functioning
- Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1093201919A dated December 31, 2020.
- Details The front leading light of the set No.2 resume normal operation.
- Position 24°14'10.2"N., 120°29'01.0"E. (WGS84)
- Chart affected 0357
- Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 21610
- Reference Former Notice 95(T)/2020.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*