




海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年7月18日

105 臺灣海域 — 海洋浮標資訊更新

依據 交通部中央氣象局111年7月5日中象海字第1110009204號函。
說明 更新海洋浮標資訊。
位置 詳如附件。
符號  Fl.R.4s
海圖 詳如附件。
參考布告 110年第174、186、219號航船布告。


海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-18-2022

105 Taiwan Waters – Maritime Buoy Information Updated

Source Central Weather Bureau, letter No.1110009204 dated July 5, 2022.
Details Observation buoys information had been updated.
Position See attachment.
Symbol  Fl.R.4s
Chart affected See attachment.
Reference Former Notice 174, 186, 219/2021.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

氣象資料浮標 (Observation Buoys) :

項次 Item	位置 Position (WGS84)		錨碇點 移動半徑 (公尺) Moving radius (meter)	佈放日期 Deployment Date	海圖 Chart affected
	撤回 (Withdrawn)	佈放 (Deployed)			
1	25°05'48" N 121°55'21" E	25°05'48" N 121°55'22" E	90	111年3月30日 Mar. 30, 2022	04514, 0350, 0352
2	24°13'26" N 120°25'11" E	24°14'14" N 120°24'34" E	90	111年4月28日 Apr. 28, 2022	0357, 04509, 0356
3	25°18'16" N 121°32'03" E	25°18'14" N 121°32'01" E	90	111年5月8日 May 8, 2022	04513, 0352
4	23°11'02" N 119°40'00" E	23°11'14" N 119°39'22" E	110	111年6月17日 June 17, 2022	04529, 0331, 0336
5	21°03'00" N 118°49'27" E	21°04'12" N 118°51'00" E	3,000	111年6月25日 June 25, 2022	-

說明 (Note) :

浮標為裝有每4秒一閃紅色閃光夜間警示燈之橘黃色鋁合金錐形浮體，直徑2.6至2.9公尺及高度3.3公尺。

Aluminum alloy cone buoys are painted in orange with warning light (Fl.R.4s), 2.6-2.9m diameter, and 3.3m height.