



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年7月21日

109 臺中港 — 燈浮移位

依據 交通部航港局中部航務中心111年7月13日中技字第1110062824A號函。

說明 1.臺中港No.4燈浮移位
自：北緯24°15'25.6"，東經120°30'09.4"
移至：北緯24°15'43.2"，東經120°30'14.4" (WGS84)
2.其餘均無變更。

海圖 0357

刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：21390

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-21-2022

109 Taichung Port – Buoy Moved

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1110062824A dated July 13, 2022.

Details 1. No.4 buoy move
From: 24°15'25.6"N., 120°30'09.4"E.
To: 24°15'43.2"N., 120°30'14.4"E. (WGS84)
2. Other information not mentioned herein remains unchanged.

Chart affected 0357

Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), buoy No. 21390

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

中華民國燈表 (List of Lights)

編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Lon. E)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高程 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註 Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21390	臺中港 南北航道右舷 燈杆 (4)	24°15'43.2" 120°30'14.4"	紅群閃光(2)4秒 Fl(2)R. 4s 明0.5秒;暗0.5秒 明0.5秒;暗2.5秒	12.0	9.6	紅色 圓柱(金屬) 12.0	臺灣港務公司管理

第 58 頁 (P.58)

