



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年11月21日

185 臺灣西部海域 — 海洋浮標回收

依據 交通部航港局中部航務中心111年11月8日中技字第1113202047A號函。
說明 在下列位置佈放之觀測浮標(含AIS虛擬標記)已回收。

符號 刪除  FI(5)Y.20s

位置 GF-01：北緯24°28'47.0"，東經120°07'10.3" (WGS84)

海圖 0356

參考布告 110年第137(暫)號航船布告

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS


Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-21-2022

185 Taiwan West Waters – Maritime Buoy Withdrawn

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1113202047A dated November 8, 2022.

Details An observation buoy (including AIS AtoN) at the following position had been withdrawn.

Symbol Delete  FI(5)Y.20s

Position GF-01 : 24°28'47.0"N., 120°07'10.3"E. (WGS84)

Chart affected 0356

Reference Former Notice 137(T)/2022

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO