



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年1月5日

4 基隆商港 — 港區範圍調整

依據 國防部海軍司令部110年12月29日國海情整字第1100106176號函。
說明 基隆商港港區範圍調整，並自即日起生效，航經該水域船舶請依規定航行及作業。
位置 詳如附件。
海圖 60301 - 0353A - 0353 - 04513 - 04514
參考布告 取消108年第25號航船布告附件A

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-5-2022

4 Keelung Commercial Port – Boundary of Port Area Modified

Source Navy Headquarters, MND, letter No. 1100106176 dated December 29, 2021.
Details The modified boundary of Keelung commercial port takes effect immediately. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position See attachment.
Chart affected 60301 - 0353A - 0353 - 04513 - 04514
Reference Former Notice 25/2019 attachment A is cancelled.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

連接下列各點 (Joining the following points) :

項次 Item	點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
A	1	25°09'07.2108"N., 121°46'36.3000"E.	9	25°09'23.8877"N., 121°46'25.5048"E.
	2	25°09'07.7181"N., 121°46'36.6582"E.	10	25°09'25.0901"N., 121°46'24.9473"E.
	3	25°09'08.4776"N., 121°46'36.7613"E.	11	25°09'27.7417"N., 121°46'31.1067"E.
	4	25°09'09.2041"N., 121°46'36.3234"E.	12	25°09'31.1721"N., 121°46'41.2418"E.
	5	25°09'10.1996"N., 121°46'35.3446"E.	13	25°09'32.4107"N., 121°46'41.3720"E.
	6	25°09'12.9266"N., 121°46'33.3651"E.	14	25°09'32.7058"N., 121°46'37.8812"E.
	7	25°09'17.1826"N., 121°46'30.4629"E.	15	25°09'33.2700"N., 121°46'31.3634"E.
	8	25°09'22.5198"N., 121°46'28.7568"E.	16	25°09'32.7273"N., 121°46'20.3080"E.
B	1	25°09'34.9727"N., 121°45'22.3828"E.	5	25°10'02.5205"N., 121°45'07.6715"E.
	2	25°09'44.7845"N., 121°45'20.0964"E.	6	25°09'53.4201"N., 121°44'55.6736"E.
	3	25°09'45.7053"N., 121°45'17.9613"E.	7	25°09'51.9880"N., 121°44'32.4291"E.
	4	25°09'51.6420"N., 121°45'16.5557"E.	8	25°09'37.6724"N., 121°44'17.7743"E.