



## 海軍大氣海洋局航船布告


中華民國112年6月19日

### 100 臺灣南部海域 — 警示燈浮佈放

依據 國防部海軍司令部112年6月14日國海戰整字第1120047345號函。

說明 1. 在下列位置佈放一座黃色警示燈浮，直徑2.1公尺，移動半徑約50公尺，航經該水域船隻請注意避讓。  
2. 燈質：紅閃光2秒。

位置 北緯22°23'48.1"，東經120°31'39.0" (WGS84)

符號 加註  Fl.R.2s

海圖 04504 - 0340

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-19-2023

### 100 Taiwan South Waters – Light-buoy Deployed

Source Navy Headquarters, MND, letter No. 1120047345 dated June 14, 2023.

Details 1. A 2.1m diameter buoy, painted in yellow with a warning light, had been deployed at the following position with about 50m moving radius. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
2. Characteristic of light : Fl.R.2s

Position 22°23'48.1"N., 120°31'39.0"E. (WGS84)


Symbol Insert  Fl.R.2s

Chart affected 04504 - 0340

CAPT. Yung-Da Sun  
Commanding Officer, NMOO