



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年7月19日

123 (暫) 高雄二港口 — 導燈暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司112年7月12日高港港字第1126592081號函。
說明 高雄二港口導燈暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。
位置 北緯22°33'04.8"，東經120°19'00.6" (WGS84)
海圖 0341B - 0341C

海軍大氣海洋局副局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-19-2023

123 (T) Second Entrance of Kaohsiung Port – Leading Beacon Temporarily Stop Functioning

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1126592081 dated July 12, 2023.
Details A leading beacon, located in 2nd Entrance of Kaohsiung Port, temporarily stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position 22°33'04.8"N., 120°19'00.6"E. (WGS84)
Chart affected 0341B - 0341C

CAPT. Te-Huang Liu
Deputy Director, NMOO