



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年1月31日

8 臺北港錨泊區 — 錨斷落

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司112年1月16日基港北字第1122540172號函。
說明 下列位置有錨斷落，航行船隻請注意安全。
符號 加註 #
位置 北緯25°10'18.0"，東經121°21'12.0" (WGS84)
海圖 0354B - 0355 - 04512

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-31-2023

8 Taipei Port Anchorage Area – Dropped Anchor

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1122540172 dated January 16, 2023.
Details Dropped anchor exists at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Symbol Insert #
Position 25°10'18.0"N., 121°21'12.0"E. (WGS84)
Chart affected 0354B - 0355 - 04512

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO