



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年7月23日

### 104 (暫) 臺中港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局中部航務中心113年7月16日中技字第1133253634A號函。  
 說明 113年8月1日起至114年4月30日止，在下列位置進行浚挖作業並佈放臨時警示燈浮，航經該水域船隻請多加注意。  
 位置 詳如附件。  
 海圖 0357

海軍大氣海洋局局長  
 海軍上校 林倉玉

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-23-2024

### 104 (T) Taichung Port – Dredging Work

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1133253634A dated July 16, 2024.  
 Details Dredging work with warning buoys will be undertaken at the following position from August 1, 2024 to April 30, 2025. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
 Position See attachment.  
 Chart affected 0357

*CAPT. Tsang Yu, Lin*  
 Director, NMOO

附件  
 Attachment

NM 104

#### A. 浚挖區 (Dredging Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	24°15'31.7"N., 120°30'32.8"E.	4	24°15'36.8"N., 120°30'30.1"E.
2	24°15'14.1"N., 120°30'25.3"E.	5	24°15'14.1"N., 120°30'20.4"E.
3	24°15'35.3"N., 120°30'34.4"E.	6	24°15'13.2"N., 120°30'23.0"E.

#### B. 警示燈浮 (Warning Buoy) :

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	24°15'36.8"N., 120°30'30.1"E.	3	24°15'14.7"N., 120°30'18.7"E.
2	24°15'35.3"N., 120°30'34.4"E.	4	24°14'42.1"N., 120°30'24.6"E.