



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年1月22日

### 12 (暫) 臺中港附近 — 測波儀及浮標佈放

依據 交通部航港局中部航務中心113年1月8日中技字第1133200022A號函。  
說明 自即日起至113年3月10日止，在下列位置佈放一座底碇式波浪觀測儀及四座警示浮標，航經該水域船隻請注意避讓。  
位置 A. 波浪觀測儀：  
北緯 24°17'52.3"，東經 120°29'35.5" (WGS84)  
B. 警示燈浮標（紅快閃光）：  
01 北緯 24°17'58.3"，東經 120°29'29.9"  
02 北緯 24°17'53.7"，東經 120°29'43.5"  
03 北緯 24°17'48.1"，東經 120°29'40.3"  
04 北緯 24°17'53.4"，東經 120°29'27.6" (WGS84)  
海圖 60701 - 0357 - 04509 - 0356

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 林倉玉

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-22-2024

### 12 (T) Approaches to Taichung – Observer and Buoy Deployed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1133200022A dated January 8, 2024.  
Details One wave and current observer and four warning buoys had been deployed until March 10, 2024. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
Position A. wave & current buoy :  
24°17'52.3"N., 120°29'35.5"E. (WGS84)  
B. Warning light-buoy (Q.R.) :  
01 24°17'58.3"N., 120°29'29.9"E.  
02 24°17'53.7"N., 120°29'43.5"E.  
03 24°17'48.1"N., 120°29'40.3"E.  
04 24°17'53.4"N., 120°29'27.6"E. (WGS84)  
Chart affected 60701 - 0357 - 04509 - 0356

CAPT. Tsang Yu, Lin  
Director, NMOO