



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年9月17日

153 苗栗外海 — 海洋浮標回收

依據 交通部航港局中部航務中心114年9月1日中安字第1143201630A號函。
說明 波浪浮標已回收。
位置 北緯24°52'18.1"，東經120°36'53.0" (WGS84)

符號 刪除  FI(5)Y.20s

關係圖書 0356

參考布告 113年第40(暫)號及114年第42(暫)號航船布告

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-17-2025

153 Miaoli Offshore – Maritime Buoy Withdrawn

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1143201630A dated September 1, 2025.

Details Wave buoy had been withdrawn.

Position 24°52'18.1"N., 120°36'53.0"E. (WGS84)

Symbol Delete  FI(5)Y.20s

Chart affected 0356

Reference Former Notice 40(T)/2024 & 42(T)/2025.

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO