



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年11月11日

179 臺灣海域 — 海洋浮標佈放

依據 財團法人成大研究發展基金會114年11月4日成大研基建字第1140002436號函。
說明 在下列位置佈放一座海洋浮標，航經該水域船隻請注意避讓。
位置 詳如附件。
關係圖書 0336 - 04506

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-11-2025


179 Taiwan Waters – Maritime Buoy Deployed

Source NCKU Research & Development Foundation, letter No.1140002436 dated November 4, 2025.
Details A maritime buoy had been deployed at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0336 - 04506

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

附件
Attachment

NM 179

名稱 Name	位置 Position (WGS84)	錨碇點移動半徑 (公尺) Moving radius (meter)	燈 質 Characteristics	符 號 Symbol	備 註 Remarks
海氣象 資料浮標 Data buoy	23°05'46.0" N 119°59'24.0" E	50	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	 Fl.Y.4s	

說明 (Note) :

浮標為裝有夜間警示燈及雷達反射器之黃色鋁合金浮體(含AIS虛擬標記)。

Aluminum alloy cone buoy (including AIS AtoN), painted in yellow with a warning light and radar reflector.