



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年3月14日

### 37 桃園外海 — 海洋浮標佈放

依據 台灣中油股份有限公司114年2月26日液工港施發字第11410142760號函。  
 說明 在下列位置佈放一座導航浮標，航經該水域船隻請注意避讓。  
 位置 詳如附件。  
 關係圖書 0352 - 04511 - 04512

海軍大氣海洋局局長  
 海軍上校 林倉玉

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-14-2025

### 37 Taoyuan Offshore – Maritime Buoy Deployed

Source CPC Corporation, Taiwan, letter No. 11410142760 dated February 26, 2025.  
 Details A leading buoy had been deployed at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
 Position See attachment.  
 Chart affected 0352 - 04511 - 04512

*CAPT. Tsang Yu, Lin*  
 Director, NMOO

附件  
 Attachment

NM 37

燈名 Name	位置 Position (WGS84)	燈質 Characteristics	符號 Symbol	備註 Remarks
導航燈浮 Leading Buoy (R2)	25°02'21.5" N 121°01'29.8" E	紅閃光3秒 (明0.5秒，暗2.5秒) Fl.R.3s (0.5sL & 2.5sD)		