



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年1月10日

4 (暫) 高雄第二港口 — 離岸防波堤修復工程

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司114年1月2日高港港字第1136593269號函。
說明 自即日起至114年2月24日止，在下列位置進行離岸防波堤修復工程，航經該水域船隻
請注意避讓。
位置 北緯22°33'00.0"，東經120°16'21.6" (WGS84)
關係圖書 0341B - 0341C

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-10-2025

4 (T) Second Entrance of Kaohsiung Port – Offshore Breakwater Repairing Construction

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1136593269 dated January 2, 2025.
Details Offshore Breakwater repairing construction is being undertaken at the following position until February 24, 2025. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position 22°33'00.0"N., 120°16'21.6"E. (WGS84)
Chart affected 0341B - 0341C

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO