



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年5月21日

76 桃園附近 — 海上浮標移除

依據 台灣中油股份有限公司114年5月13日天觀塘處港發字第11410364320號函。
說明 移除R1海上燈浮。
位置 北緯 25°01'45.6"，東經 121°00'22.5" (WGS84)

符號 刪除  Fl.Y.3s

關係圖書 0355A - 0355B

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-21-2025

76 Taoyuan Approaches – Maritime Buoy Removed

Source CPC Corporation, Taiwan, letter No. 11410364320 dated May 13, 2024.
Details R1 light-buoy had been removed.
Position 25°01'45.6"N., 121°00'22.5"E. (WGS84)

Symbol Delete  Fl.Y.3s

Chart affected 0355A - 0355B

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO