



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年5月26日

77 雲林外海 — 警示燈設置

依據 交通部航港局中部航務中心114年5月2日中安字第1140002749A號函。
說明 下列離岸風機裝設警示燈，航經該水域船隻請注意避讓。
位置 詳如附件。
關係圖書 0336 - 04507

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-26-2025

77 Yunlin Offshore – Warning Light Installed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1140002749A dated May 2, 2025.
Details Warning lights are installed on the offshore wind turbines. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position See attachment.
Chart affected 0336 - 04507

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

A.

風機編號 WTG-ID	位置 Position (WGS84)	燈 質 Characteristics	符 號 Symbol
YUN01	23°39'09.8"N, 120°01'56.1"E.	黃群閃光(5)10 秒 Fl(5)Y.10s	 Fl(5)Y.10s
YUN06	23°39'10.5"N, 120°03'58.8"E.		
YUN15	23°37'37.9"N, 120°00'17.9"E.		
YUN32	23°36'22.0"N, 120°03'41.6"E.		
YUN33	23°36'06.2"N, 119°59'54.9"E.		
YUN56	23°33'17.5"N, 119°59'27.9"E.		
YUN60	23°33'23.6"N, 120°03'06.6"E.		
YUN69	23°31'34.4"N, 119°59'40.6"E.		
YUN74	23°32'04.1"N, 120°02'03.1"E.		

B.

風機編號 WTG-ID	位置 Position (WGS84)	燈 質 Characteristics	符 號 Symbol
YUN04	23°39'10.6"N, 120°03'10.0"E.	黃群閃光(2.5)5 秒 Fl(2.5)Y.5s	 Fl(2.5)Y.5s
YUN07	23°38'39.1"N, 120°01'23.3"E.		
YUN22	23°37'50.0"N, 120°03'54.3"E.		
YUN46	23°34'55.2"N, 120°03'29.1"E.		
YUN47	23°34'39.1"N, 119°59'40.0"E.		
YUN72	23°31'48.8"N, 120°01'03.6"E.		