



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年6月13日

85 (暫) 麥寮港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局中部航務中心114年5月29日中安字第1143201022A號函。
說明 即日起至114年8月22日止，在下列位置進行浚挖作業，航經該水域船隻請注意避讓。
位置 詳如附件。
關係圖書 0361 - 0361A - 04507 - 04508

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-13-2025

85 (T) Mailiao Port – Dredging Work

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1143201022A dated May 29, 2024.
Details Dredging work is being undertaken at the following position until August 22, 2025. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0361 - 0361A - 04507 - 04508

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

附件
Attachment

NM 85

點位	WGS84	點位	WGS84
A	23°46'18.7"N, 120°08'18.5"E	1	23°45'25.6"N, 120°08'47.0"E
B	23°45'55.4"N, 120°08'35.6"E	2	23°45'21.4"N, 120°08'43.7"E
C	23°46'32.6"N, 120°09'34.4"E	3	23°45'11.3"N, 120°08'35.5"E
D	23°46'37.1"N, 120°09'37.8"E	4	23°45'00.5"N, 120°08'31.5"E
E	23°46'46.2"N, 120°09'35.8"E	5	23°44'41.7"N, 120°08'24.1"E
F	23°46'57.8"N, 120°09'44.0"E	6	23°44'15.4"N, 120°08'17.0"E
G	23°46'50.9"N, 120°09'51.5"E	7	23°43'50.1"N, 120°08'10.0"E
H	23°46'31.6"N, 120°09'52.0"E	8	23°43'46.3"N, 120°08'33.1"E
I	23°46'20.8"N, 120°10'14.8"E	9	23°44'20.6"N, 120°08'38.3"E
J	23°47'51.5"N, 120°11'04.2"E	10	23°44'36.7"N, 120°08'43.2"E
K	23°47'58.5"N, 120°10'30.4"E	11	23°44'51.8"N, 120°08'55.2"E
L	23°47'31.6"N, 120°09'58.4"E	12	23°45'13.1"N, 120°08'59.0"E
M	23°47'10.7"N, 120°09'40.8"E	13	23°45'26.1"N, 120°08'54.8"E
N	23°47'00.0"N, 120°08'46.0"E		
O	23°46'47.7"N, 120°08'55.0"E		
P	23°47'11.3"N, 120°09'32.5"E		
Q	23°47'23.6"N, 120°09'23.5"E		

