



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年2月26日

29 臺北港 — 燈浮移除

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司115年2月5日基港北字第1152540261號函。
說明 預於115年2月28日前將燈浮移除。
符號 刪除 
位置 北緯25°09'14.0"，東經121°22'43.7" (WGS84)
關係圖書 0354B - 0355 - 04512 - 04513
刊物 中華民國燈表(109年第12版，刊物第五種)，編號：10840 (刪除)

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Feb-26-2026

29 Taipei Port – Buoy Withdrawn

Source Port of Keelung , Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1152540261 dated February 5, 2026.
Details Buoy will be withdrawn by February 28,2026.
Symbol Deleted 
Position 25°09'14.0"N., 121°22'43.7"E. (WGS84)
Chart affected 0354B - 0355 - 04512 - 04513
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 10840 (Deleted)

CAPT. Te Huang, Liu
Director, NMOO

中華民國燈表 (List of Lights)

編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高度高 潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註 Remarks, for signals, sectors
10840 (刪除) (Delete)	臺北港 燈浮 (SB10)	25°09'14.0" 121°22'43.7"	紅閃光 5 秒 Fl.Y.5s	12.0	12.5	紅色 杆型浮	臺灣港務公司管理