



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年3月11日

48 (暫) 臺中港 — 警示燈設置

依據 交通部航港局中部航務中心115年2月26日中安字第1153210580A號函。
說明 為配合碼頭新建工程，自即日起至115年7月16日止，在下列位置佈放臨時警示燈浮，
航經該水域船隻請多加注意。
位置 詳如附件。
關係圖書 0357 - 60701

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-11-2026

48 (T) Taichung Port – Warning Light Installed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1153210580A dated February 26, 2026.
Details Warning buoys are being deployed at the following positions for wharf construction until July 16, 2026. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0357 - 60701


CAPT. Te Huang, Liu
Director, NMOO

附件

Attachment

NM 48

警示燈浮 (Warning Buoy) :

點位 Point	WGS84	燈質 Characteristics	符號 Symbol	備註 Remarks
1	24°17'13.6"N., 120°31'06.3"E.	黃閃光 4 秒		
2	24°17'14.2"N., 120°31'06.8"E.			
3	24°17'14.7"N., 120°31'07.7"E.			
4	24°17'14.8"N., 120°31'09.1"E.			