



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年5月18日

**88** 苗栗外海 — 燈器恢復發光

依據 交通部航港局中部航務中心115年5月6日中安字第1153211307A號函。

說明 下列位置之風機警示燈恢復發光。

位置 (A02) 北緯 24°43'39.9"，東經 120°49'41.9"  
(D25) 北緯 24°41'42.7"，東經 120°48'25.4" (WGS84)

關係圖書 0356 - 04510 - 04511

參考布告 115年第37(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 劉得凰

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-18-2026

**88** Miaoli Offshore – Lighting Resume Functioning

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1153211307A dated May 6, 2026.

Details WTG warning lights at the following positions have resumed normal operation.

Position (A02) 24°43'39.9"N., 120°49'41.9"E.  
(D25) 24°41'42.7"N., 120°48'25.4"E. (WGS84)

Chart affected 0356 - 04510 - 04511

Reference Former Notice 37(T)/2026.

*CAPT. Te Huang, Liu*  
*Director, NMOO*