



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年10月5日

47 巴士海峽 — 水深更新

依據 1.海軍水深資料。
2.內政部大陸礁層水深資料。

說明 更新水深資料 (單位:公尺):

	刪除	新增	位置
1	43	470	北緯21°30'25.1"，東經120°43'23.6"
2	16.4	354	北緯21°16'08.5"，東經120°48'40.0"
3	16.4	428	北緯21°13'54.0"，東經120°42'39.0"
4	27	1645	北緯21°04'33.0"，東經120°41'23.0"
5	137	2911	北緯20°28'35.0"，東經121°31'21.0"
6	91	3588	北緯20°24'27.0"，東經121°24'27.0"
7	2.7	37	北緯21°43'27.0"，東經121°37'12.0"
8	7.6	1186	北緯21°37'28.0"，東經121°31'14.0"
9	11.4	538	北緯21°37'52.0"，東經121°35'04.0"
10	25	4811	北緯21°41'38.0"，東經122°09'51.0" (WGS84)

海圖 0471B - 00051 - 0471 - 0001A(四) - 00011

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-5-2019

47 BasHi Channel – Depths Updated

Source 1. Bathymetric Information of Navy.
2. Bathymetric Information of MOI.

Details Depths update (Unit: meter) :

	Delete	Add	Position
1	43	470	21°30'25.1"N., 120°43'23.6"E.
2	16.4	354	21°16'08.5"N., 120°48'40.0"E.
3	16.4	428	21°13'54.0"N., 120°42'39.0"E.
4	27	1645	21°04'33.0"N., 120°41'23.0"E.
5	137	2911	20°28'35.0"N., 121°31'21.0"E.
6	91	3588	20°24'27.0"N., 121°24'27.0"E.
7	2.7	37	21°43'27.0"N., 121°37'12.0"E.
8	7.6	1186	21°37'28.0"N., 121°31'14.0"E.
9	11.4	538	21°37'52.0"N., 121°35'04.0"E.
10	25	4811	21°41'38.0"N., 122°09'51.0"E. (WGS84)

Chart affected 0471B - 00051 - 0471 - 0001A(4) - 00011

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO